



Bonnes et mauvaises pratiques observées sur le terrain

09/11/2016

Carsat Retraite
& Santé
au travail
Auvergne




OPPBTP
La prévention BTP

- **Vigilance sur les rapports de mesure :**
 - Sensibilité analytique < 1 pour être recevable
 - Processus conforme
 - Si filtre surchargé en poussières : recherche des causes
- **Vigilance sur les rapports de repérage :**
 - En cas d'insuffisance ou de doute, toujours demander des analyses complémentaires



Bonnes pratiques : affichage à l'entrée du chantier



Bonnes pratiques : réserve supplémentaire d'eau chaude



Bonnes pratiques : sonnerie en zone



Bonnes pratiques : sas à cadenas



Bonnes pratiques : séparation physique en bois



Bonnes pratiques : ancrage polyane



Bonnes pratiques : protection des sols par linoleum



Bonnes pratiques : manches en matière plastique



Bonnes pratiques : protection des extracteurs



Bonnes pratiques : protection des extracteurs



Bonnes pratiques : plateforme pour extracteur



Bonnes pratiques : entrées d'air réglable



Bonnes pratiques : sas déchets à section réduite



Mauvaise pratique : eau stagnante



Mauvaise pratique : aspirateurs hors zone confinée



Refoulement

Mauvaise pratique : goulotte à déchets



Mauvaise pratique : stockage de plaques sur la tranche



Mauvaise pratique : inadéquation du matériel



Mauvaise pratique : matériel mal filmé



Mauvaise pratique : moyens de fortune



Mauvaise pratique : moyens de fortune 2



Mauvaise pratique : moyens de fortune 3



Conclusion

Suites pénales sur les 12 derniers mois :

- Une condamnation pour un désamiantage sans certification (chantier dans le Puy-de-Dôme, entreprise du Cantal)
- Une condamnation pour un désamiantage avec protection insuffisante contre les chutes de hauteur (chantier dans le Cantal, entreprise du Puy-de-Dôme)
- Une composition pénale suite à multiples manquements et arrêt de travaux (chantier dans le Puy-de-Dôme, entreprise du Cher)
- Une composition pénale suite à une exposition accidentelle à l'amiante causée par un défaut de coordination SPS (maître d'ouvrage du Puy-de-Dôme)